





Flügeltor 52 / 2 Bodensituationen Bodenluft

1 mit Bodenluft



2 Bodenluft mit Bürste



TS Tor & Service AG

Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!

Objekt: H4080036 Blatt 12

Auftrag Nr:

Bauleitung:

Position:

Bezeichnung: Flügeltor Typ 52/2 Bodensituationen

Datum: 21.05.2025

Revision:

Blatt:

Zeichner: VJ