



TS Tor & Service AG Sonnental 9313 Muihlen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Objekt:		Auftrag Nr.:	
Bau- leitung:		Position:	
Bezeichnung:	Falttor ST602F ausßen angeschlagen Winkelschwelle L50D handbedient	Zeichnung:	17.11.2017 / rd