



<b>TS Tor &amp; Service AG</b>		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Sonnental 9313 Muiolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Auftrag Nr.:	
Objekt:		Position:	
Bau- leitung:		Zeichnung:	
Bezeichnung:	Fattor ST602F innen angeschlagen Bodenführung BF handbedient	17.11.2017 / rd	