

Flügeltor 52 / 2 auswärts öffnend mit Antrieb

Gefahrenanalyse

Gemäß EN 12453, Nr. 4.5 + 5.1 kann durch eine Kombination von Maßnahmen das Gefährdungsrisiko verringert werden.

Objekt:..... Auftragsnummer:..... Pos.:.....


Hierzu sind folgende Punkte unbedingt einzuhalten:

- Flügeltor ausschließlich für Privatgaragen für den Einzelhaushalt, wobei die Flügel nicht in öffentliche Verkehrsfläche hinein öffnen dürfen
- die Bedienperson ist unterwiesen

Flügeltor mit

- Fingerschutzleisten innen, Artikelnr. 17012
- Fingerschutzleisten bandseitig außen
- Antrieb Typ 115, 614, 615 mit Kraftbegrenzung
- Flügeltorbeschlag # 14480

Mögliche Gefahrstellen sind bei Toren, bei denen die Torflügelhöhe niedriger als 2500 ist.
Hier besteht ein Restrisiko der Quetschgefahr an der Flügeloberkante.
Der Bediener / Nutzer ist hierüber informiert



evtl. zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, wie z.B.: Lichtschranke außen.....

Der Verkäufer leistet mit seiner Unterschrift die Bestätigung



TS Tor & Service AG Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Objekt:	H4130259 Blatt 12 Mit Antrieb, Gefahrenanalyse	Auftrag Nr:
Bauleitung:		Position:
Bezeichnung:	Flügeltor Typ 52/2	Datum: 28.05.2025
		Revision:
		Blatt:
		Zeichner: VJ